

neoROCK

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Montaż płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
- Montaż płyt należy przeprowadzać z użyciem materiałów (łączniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do montażu wełny mineralnej zgodnie z wytycznymi określonymi przez ich producentów.
- W czasie wykonywania robót z wykorzystaniem zapraw klejowych i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C.
- Przed wykonaniem docieplenia należy sprawdzić przyczepność zaprawy klejowej do płyt oraz podłoża. W tym celu należy przykleić płytę do podłoża i dokonać próby jej odrywania po czasie zależnym od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągnięcia pełnej wytrzymałości. Jeśli rozerwanie nastąpi na grubości płyty, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca.
- Do aplikacji należy stosować tylko i wyłącznie płyty nieuszkodzone, bez wgnieceń, wykruszeń, pęknięć.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

- Utrzymywać obszary robocze w czystości, na bieżąco czyścić miejsce pracy odkurzaczem
- Chronić skórę przed kontaktem z wyrobem, nosić odpowiednie nakrycie głowy, okulary ochronne, buty ochronne, rękawice ochronne, odzież z długimi rękawami oraz długimi nogawkami
- Unikać zbędnego kontaktu z odpakowanym produktem, produkt należy rozpakować bezpośrednio przed aplikacją, w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się pyłów i włókien w miejscu pracy
- Po zakończonej pracy z wyrobem należy dokładnie splukać całe ciało zimną wodą, następnie dokładnie je umyć i ponownie dokładnie splukać zimną wodą, zmienić zanieczyszczone ubranie na czyste
- Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy, stosować odpowiednią maskę, chroniącą drogi oddechowe (usta, nos) przed wdychaniem włókien
- Pozostałości, skrawki produktu, stanowiące odpad, usuwać zgodnie z obowiązującym prawem i miejscowymi wymaganiami
- Cięcie produktu możliwe jest jedynie za pomocą ręcznego noża, do tego przeznaczonego (należy unikać jakichkolwiek metod mechanicznych, ponieważ mogą one zwiększyć rozprzestrzenianie się pyłów i włókien w miejscu pracy)
- W przypadku zauważenia niepokojących objawów u osób mających, lub które miały kontakt z wyrobem, niezwłocznie udać się do lekarza
- Chronić dzieci przed stycznością z wyrobem

WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA:

- W trakcie transportu, składowania i aplikacji, wyrób należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
- Opakowania podczas załadunku/rozładunku nie powinny być rzucane, aby nie doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.
- Podczas transportu i składowania należy postępować aby opakowania stały stabilnie i nie były narażone na uszkodzenia
- Podczas składowania powierzchnia podłogi powinna być sucha i płaska. Nie należy umieszczać ciężkich lub ostrych przedmiotów na opakowaniach mogących powodować uszkodzenia płyt

PRODUCENT:

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała

Zakład Produkcyjny
Biskupiec
Kolonia III/5
11-300 Biskupiec
T. 89 715 08 00
E. bok@neotherm.pl

Zakład Produkcyjny
Chmielów
ul. Chemiczna 14
39-442 Chmielów
T. 89 715 08 00
E. bok@neotherm.pl

Zakład Produkcyjny
Myszków
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
T. +48 34 375 20 35
E. biuro@neotherm.pl

Zakład Produkcyjny
Wrocław
ul. Brodzka 10F
54-103 Wrocław
T. +48 34 375 20 35
E. biuro@neotherm.pl